



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า
เรื่อง ผลการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง
ตามโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ได้มีการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง
ตามโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติคลองสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบล
บางกระเจ้า นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า จึงขอประกาศผลการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพ
น้ำคลอง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ สาย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิชัย ปกกระสัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า

ตารางข้อมูลผลการสำรวจคลองและตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง
ตามโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

| ที่ | ชื่อแหล่งน้ำ | จุดที่ตรวจ | ผลการตรวจ | | | | ผู้เก็บข้อมูล | ค่า DO (mg/L) | ค่า pH | ค่า DO (mg/L) | ผู้เก็บข้อมูล | หมายเหตุ |
|-----|---------------------|--|-----------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------------|----------|
| | | | ลักษณะทางกายภาพ | อุณหภูมิ (°C) | ค่า pH | ค่า DO (mg/L) | | | | | | |
| ๑ | คลองย่านซื่อ | สะพานข้ามคลองไปวัดใหญ่บ้านบ่อ หมู่ ๙ | น้ำใส | ๒๗.๓๐ | ๖.๐๐ | ๑.๔๗ | พบขยะ | | | | | |
| ๒ | คลองปากบ่อ | เยื้องกับบริษัท คงคณาสิน ธุรกิจ จำกัด หมู่ ๘ | น้ำใส | ๒๖.๗๐ | ๖.๐๐ | ๒.๗๒ | พบวัชพืช | | | | | |
| ๓ | คลองซุดใหม่ | หลังบ้านส.อบต. หมู่ ๘ | น้ำใส | ๒๖.๕๐ | ๖.๐๐ | ๒.๗๑ | - | | | | | |
| ๔ | คลองสวนสี | ขอยพาร์มกระต่าย หมู่ ๘ | น้ำใส | ๒๖.๘๐ | ๖.๐๐ | ๒.๔๙ | - | | | | | |
| ๕ | คลองต้นผ่นัง ตี ๗ | หลังบึงบางจาก (เอสโซ่เก่า หมู่ ๓) | น้ำดำ มีตะกอน | ๒๔.๙๐ | ๗.๐๐ | ๑.๓๗ | พบวัชพืช | | | | คลองต้นเขิน, น้ำน้อย | |
| ๖ | คลองไผ่เตี้ย | ขอยนายก่อ หมู่ ๒ | น้ำใส มีตะกอนเล็กน้อย | ๒๔.๔๐ | ๗.๐๐ | ๑.๙๓ | พบขยะ, วัชพืช | | | | | |
| ๗ | คลองสิบสองซ่ง | ขอยโรงไฟฟ้า หมู่ ๒ | น้ำใส | ๒๕.๙๐ | ๖.๐๐ | ๑.๙๐ | - | | | | | |
| ๘ | คลองกอไผ่ | ก่อนถึงปตท.ท่าจีน | น้ำดำ มีตะกอน | ๒๖.๗๐ | ๗.๐๐ | ๒.๓๕ | - | | | | | |
| ๙ | คลองไผ่ใหม่ | ขอยวังกุ้ง หมู่ ๓ | น้ำใส | ๒๗.๖๐ | ๖.๐๐ | ๔.๕๗ | - | | | | | |
| ๑๐ | คลองบางสีคต | ขอยคลองท้อ หมู่ ๔ | น้ำใส | ๒๘.๑๐ | ๖.๐๐ | ๑.๔๕ | พบวัชพืช | | | | | |
| ๑๑ | คลองเฉลิมพระเกียรติ | ตรงข้ามครัวवासนา หมู่ ๑ | น้ำใส | ๒๘.๐๐ | ๖.๐๐ | ๖.๔๙ | - | | | | | |
| ๑๒ | คลองบางบ้าน | สามแยกขอยเฉลิมพระเกียรติ ๘ หมู่ ๗ | น้ำใส | ๒๘.๓๐ | ๖.๐๐ | ๕.๗๒ | - | | | | | |
| ๑๓ | คลองมะขามแก้ว | ก่อนถึงบริษัท เฟเบอร์ ดิงค์ จำกัด หมู่ ๗ | น้ำใส | ๒๗.๕๐ | ๖.๐๐ | ๔.๑๐ | - | | | | | |
| ๑๔ | คลองสุนัขหอน | วัดวิสุทธิธาราม หมู่ ๔ | น้ำใส | ๒๗.๐๐ | ๖.๐๐ | ๒.๑๒ | พบผักตบชวา | | | | | |
| ๑๕ | คลองบางกระเจ้าน้อย | บริเวณศาลเจ้าพ่อจำปี เจ้าพ่อจำปา หมู่ ๕ | น้ำใส | ๒๗.๓๐ | ๖.๐๐ | ๔.๑๗ | - | | | | | |

วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙

เครื่องมือตรวจวัด : เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา (DO meter)

ผู้ตรวจวัด : นางสาวนรินทร์ เลิศศรีนภาพร

ผู้บันทึกข้อมูล : นางสาวอรุณี โสสกุล

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายวุฒิชัย เรมียนดี

หมายเหตุ : น้ำขุ่น (น้ำทะเลหนุน)

รูปภาพการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คลองย่านซื่อ



คลองสวนชี



คลองขุดใหม่



คลองปากบ่อ



รูปภาพการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คลองคันทิ้ง ตี ๗



คลองไผ่เตี้ย



คลองสิบสองซ้ง



คลองกอไผ่




รูปภาพการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คลองไผ่ไหม้



คลองบางสีคต



คลองมะขามแก้ว



คลองบางบ้าน



รูปภาพการสำรวจและตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙


คลองเฉลิมพระเกียรติ



คลองบางกระเจ้าน้อย



คลองสุนัขหอน



รูปภาพการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ที่พบปัญหาผักตบชวา/วัชพืช/ขยะ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คลองไผ่เตี้ย
(พบขยะ และวัชพืชในคลอง)



คลองบางสีคต
(พบวัชพืชบริเวณริมคลอง)



คลองสุนัขหอน
(พบผักตบชวาเล็กน้อย)




รูปภาพการแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า ที่พบปัญหาผักตบชวา/วัชพืช/ขยะ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

คลองย่านซื่อ
(พบขยะในคลองเล็กน้อย)



คลองปากบ่อ
(พบวัชพืชบริเวณริมคลอง)



คลองคันฉิ่ง ตี ๗
(พบวัชพืชในคลองจำนวนมาก)

